

Las muestras fueron tomadas por inspector de **SGS ESPAÑOLA DE CONTROL, S.A.** en fecha **2 DE OCTUBRE DE 2015**, a las **9:00 HORAS**, en recipientes nuevos proporcionados por SGS en la Estación de Servicio que se indica a continuación:

E.S. Leclerc

Paseo del Deleite, 13

Hipermercado E.Leclerc

28300 Aranjuez (Madrid)

En ella se etiquetaron y precintaron para poder realizar el seguimiento de su custodia hasta su llegada al **laboratorio de SGS en BARCELONA**. Una vez en laboratorio se desprecinta la muestra para su posterior análisis mediante los métodos especificados en el certificado de análisis y obteniéndose los resultados que se reportan en el mismo.

Consideramos que los resultados son positivos y dentro de especificaciones.

Este Certificado ha sido emitido por **SGS ESPAÑOLA DE CONTROL, S.A.** bajo sus Términos y Condiciones Específicas de Servicio. Los datos registrados en este documento están basados en ensayos realizados por **SGS ESPAÑOLA DE CONTROL, S.A.**, cuyos resultados son válidos única y exclusivamente para el momento de la intervención, tal y como se ha señalado. Los datos están disponibles en el Informe mencionado anteriormente. Una copia del Informe y/o de los resultados podrán ser consultados en las instalaciones del Cliente. Este Certificado no exime al Cliente del cumplimiento de cualquier normativa local, autonómica, nacional o comunitaria o de cualquier guía emitida según dicha normativa.

Ni la compañía ni sus administradores, empleados, agentes o subcontratistas, asumirán responsabilidad alguna frente al cliente ni frente a un tercero por actos realizados con base en dichos reportes ni por resultados incorrectos que resulten de una información confusa, errónea, incompleta, no veraz o falsa suministrada a la Compañía.

